

平成 29 年 11 月 21 日

各 位

ニッソーファイン株式会社

弊社郡山工場における白煙発生事故に関するお知らせ(第 2 報)

平成 29 年 10 月 26 日 17 時 30 分頃、弊社郡山工場（福島県郡山市）内のファインケミカル製造設備において、白煙発生事故が生じ、近隣住民の皆様、東日本旅客鉄道株式会社様ならびにご利用の皆様および関係先の方々に対しまして、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

11 月 21 日（火）10：00 現在で、判明しております状況につき、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 事故後の状況

白煙が発生しましたファインケミカル製造設備は事故後稼働を停止させ、関係当局のご指導の下、事故原因の調査を行っており、今後再発防止策の検討を進めてまいります。

なお、当該設備以外の設備については、安全確認後順次稼働を再開いたします。

2. 当該製品の供給について

事故発生以前の在庫での供給を行っております。当該設備の稼働再開については、原因究明を行い、抜本的な再発防止対策を講じた後、検討してまいります。

3. 業績への影響

今回の事故に関する損害見込額等、業績への影響については現在調査中です。

4. 原因と対策

関係ご当局のご指導の下、事故原因の調査及び再発防止策を全力で進めてまいります。

以上