

平成29年12月19日

各位

ニッソーファイン株式会社

弊社郡山工場における白煙発生事故に関するお知らせ（第3報）

平成29年10月26日、弊社郡山工場（福島県郡山市）内のファインケミカル製造設備においての白煙発生事故では、皆様にご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。

今般、関係当局のご指導の下、事故原因を特定し、再発防止策を策定いたしました。再発防止策を確実に実施し、弊社として安全管理の徹底に努め、操業再開を目指す所存でございます。これまでと変わらぬご支援を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

以上